

Архангельск (8182)63-90-72
 Астана (7172)727-132
 Астрахань (8512)99-46-04
 Барнаул (3852)73-04-60
 Белгород (4722)40-23-64
 Брянск (4832)59-03-52
 Владивосток (423)249-28-31
 Волгоград (844)278-03-48
 Вологда (8172)26-41-59
 Воронеж (473)204-51-73
 Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
 Ижевск (3412)26-03-58
 Казань (843)206-01-48
 Калининград (4012)72-03-81
 Калуга (4842)92-23-67
 Кемерово (3842)65-04-62
 Киров (8332)68-02-04
 Краснодар (861)203-40-90
 Красноярск (391)204-63-61
 Курск (4712)77-13-04
 Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
 Москва (495)268-04-70
 Мурманск (8152)59-64-93
 Набережные Челны (8552)20-53-41
 Нижний Новгород (831)429-08-12
 Новокузнецк (3843)20-46-81
 Новосибирск (383)227-86-73
 Омск (3812)21-46-40
 Орел (4862)44-53-42
 Оренбург (3532)37-68-04
 Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
 Рязань (4912)46-61-64
 Самара (846)206-03-16
 Санкт-Петербург (812)309-46-40
 Саратов (845)249-38-78
 Севастополь (8692)22-31-93
 Симферополь (3652)67-13-56
 Смоленск (4812)29-41-54
 Сочи (862)225-72-31
 Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
 Тверь (4822)63-31-35
 Томск (3822)98-41-53
 Тула (4872)74-02-29
 Тюмень (3452)66-21-18
 Ульяновск (8422)24-23-59
 Уфа (347)229-48-12
 Хабаровск (4212)92-98-04
 Челябинск (351)202-03-61
 Череповец (8202)49-02-64
 Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47 Казахстан (772)734-952-31 Таджикистан (992)427-82-92-69

<http://tzteh.nt-rt.ru> || tsd@nt-rt.ru

Весоизмерительные индикаторы

Весоизмерительный индикатор без функции дозирования СКИ-12

Краткое описание:



- бюджетный индикатор;
- класс защиты IP 54;
- питание от сети и встроенного аккумулятора;
- вес брутто, нетто, тары;
- последовательный интерфейс RS-232;
- крепление: настенное и настольное;
- применение: настольные и платформенные весы, взвешивание емкостей, малые автомобильные весы.

СКИ-12	
Чувствительность, $\mu\text{В/дел.}$	3,0
Количество подключаемых тензодатчиков, шт	4 x 350 Ом
Питание тензодатчиков, В	5
Предел установки нуля, мВ	0,5 - 5
Внешняя разрешающая способность, дел.	1/20000
Внутренняя разрешающая способность, дел	1/200000
Скорость АЦП, Гц	20
Связь с внешними устройствами	порт RS-232
Диапазон рабочих температур, $^{\circ}\text{C}$	от 0 до +40
Тип дисплея	светодиодный, 6-ти разрядный.
Габариты, мм	260 x 160 x 170
Масса, кг	2,5

Весоизмерительный индикатор без функции дозирования CI-2001A (CI-2001AS)

Краткое описание:



- компактный и простой индикатор;
- два вида исполнения (IP 54 и IP 67)
- питание от адаптера или от внешней батареи (12 В);
- экранирование от радио- и электромагнитных волн;
- вес брутто, нетто, тары;
- последовательный интерфейс RS-232;
- крепление: настенное и настольное;
- применение: настольные и напольные весы, взвешивание емкостей, малые автомобильные весы

Исполнение	CI-2001A	CI-2001AS
Чувствительность, $\mu\text{В/дел.}$	2	
Количество подключаемых тензодатчиков, шт	6 x 350 Ом	
Питание тензодатчиков, В	5	
Предел установки нуля, мВ	0,5 - 5	
Внешняя разрешающая способность, дел.	1/10000	
Внутренняя разрешающая способность, дел	1/200000	
Скорость АЦП, Гц	10	
Связь с внешними устройствами	порт RS-232	
Диапазон рабочих температур, $^{\circ}\text{C}$	от -10 до +40	
Тип дисплея	светодиодный, 6-ти разрядный.	
Габариты, мм	186 x 58 x 85	210 x 54 x 130
Масса, кг	0,5	1,6

Весоизмерительный индикатор без функции дозирования CI-5010A

Краткое описание:



- класс защиты IP 20 (передней панели IP 54);
- питание от сети (160 – 240 В, 50 Гц);
- экранирование от электромагнитных помех;
- вес брутто, нетто, тары;
- последовательный интерфейс RS-232;
- установка: настольная, щитовая;
- вывод времени по встроенным часам;
- применение: настольные и платформенные весы, взвешивание емкостей, автомобильные весы любой конфигурации.

CI-5010A	
Чувствительность, $\mu\text{В/дел.}$	2,0
Количество подключаемых тензодатчиков, шт	8 x 350 Ом
Питание тензодатчиков, В	10
Предел установки нуля, мВ	0,5 – 30
Внешняя разрешающая способность, дел.	1/10000
Внутренняя разрешающая способность, дел	1/200000
Скорость АЦП, Гц	20
Связь с внешними устройствами	Порт RS-232
Диапазон рабочих температур, $^{\circ}\text{C}$	от -10 до +40
Тип дисплея	вакуумно-люминисцентный, 7-ми разрядный.
Габариты, мм	
Масса, кг	2,4

Дублирующий индикатор CD-3300 (CD-3400)



Краткое описание:

- класс защиты IP 56;
- питание от сети (80 – 240 В, 50 Гц);
- крепление: настенное;
- применение: дублирование показаний основного дисплея.

CD-3300 (CD-3400)	
Высота цифр, мм	43,5 (120)
Дополнительная индикация	стабильность, ноль
Связь с внешними устройствами	с любыми индикаторами CAS
Диапазон рабочих температур, °С	от -20 до +40
Тип дисплея	светодиодный, 6-ти разрядный.
Габариты, мм	500 x 152 x 193 (610 x 190 x 195)
Масса, кг	7 (8)

Весоизмерительный индикатор А6



Используются в различных тензометрических системах, в т.ч. для производства различного вида платформенных напольных весов. Данный весовой терминал отличается особой надежностью, низким энергопотреблением, простотой в эксплуатации и при этом невысокой стоимостью.

Краткое описание:

- 1: Встроенная батарея
- 2: Низкое энергопотреблени
- 3: Индикация кода АЦП
- 4: Крепление под стойку
- 5: Пластиковый корпус

Весоизмерительный индикатор А9



Используется в весовых системах, построенных на тензометрических датчиках. Он широко применяется в автомобильных весах с различными видами платформ, в вагонных весах статического взвешивания и рассчитан на работу mAx с 8-ю датчиками по 350 Ом или с 16-ю по 700 Ом.

Повторяемость характеристик индикатора даёт возможность замены прибора без перекалибровки.

- 2-й диапазон взвешивания
- 10-ти кратное уменьшение дискретности
- Аккумуляторная батарея
- Функция-пароль «защита от неплательщиков»

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижегород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47 Казахстан (772)734-952-31 Таджикистан (992)427-82-92-69

<http://tzteh.nt-rt.ru> || tsd@nt-rt.ru